

焼印のご使用上の注意

- ・直火式焼印は、焼印全体をまんべんなく加熱してください。
- ・焼印の加熱中は、焼印より離れないで温度にご注意ください。
- ・電熱式焼印は、濡れた場所や、金属のテーブル上に置くと、漏電の恐れがあります。
- ・温度の上げすぎは、素材が柔らかくなったり酸化が進んだりして、耐久性が著しく低下します。電熱式はヒーターの寿命が著しく低下します。
- ・押印の前に、端材を利用して試し焼きを行ってください。電熱式は、通電から適温になる時間を計っておくと良いです。
- ・加熱使用中は高温になり、触るとやけどをするので十分注意してください。燃えやすいものを近くに置かないでください。
- ・使用後は水などで急激に冷却しないでください。変形することがあります。
- ・使用後は錆びないように、冷めた後に印面を掃除した後、油（食用油）などで良く拭いて、ビニル袋に入れて保管すると良いです。
- ・お客様の焼印は、適温（電熱式）まで約 分かかります。
その後は温度の管理に十分ご注意ください。

皆川彫金所

〒955-0832

新潟県三条市直江町3-7-20

TEL 0256-33-1653

FAX 0256-33-1965

tyoukin@e-minagawa.jp

www.e-minagawa.jp